




**Ящик(тумба) WS-0**  
Инструкция по установке



Подвесной ящик к верстаку W

Дополнительный ящик  
к тумбе WS-0/1/6  
(сборка в колонку)

x 4

Установка ящика под столешницу верстака W (подвесной ящик)

ящик WS-0

кронштейн  
винт M5

1. Установите кронштейны на боковые стенки ящика WS-0 с помощью винтов M5

1a

x 4


ящик WS-0

Шуруп

1. Присоедините ящик WS-0 под столешницу верстака с помощью шурупов


2a

**Важно:**  
Не допускается соединять ящики WS-0 между собой и подвешивать их под столешницу, так как это может привести к повреждениям столешницы и ящиков при эксплуатации

Установка ящиков WS-0 на тумбы WS-0/1/6 (соединение в колонку)

- 1) Вытяните ящик до упора  
2) Отогните пластиковые фиксаторы в направляющих  
3) Извлеките ящик из направляющих

16




- 1) Извлеките заглушки с задней стоек WS-0  
2) Выкрутите винты, крепящие заднюю стенку  
3) Извлеките заднюю стенку, выдавив ее с обратной стороны


26



Передняя часть



Задняя часть



- 1) Установите ящик WS-0 сверху тумбы WS-0/1/6 и выравните его положение, совместив крепежные отверстия
- 2) С помощью болтов, шайб и гаек соедините их между собой в передней части
- 3) Аналогично соедините в задней части ящика

36

- 1) Установите заднюю стенку в корпус WS-0 в обратной последовательности
- 2) Установите ящик в направляющие

46

## ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.
3. Надпись на поле изображения указывает на название устанавливаемого элемента.

### Рекомендации по эксплуатации тумбы.

4. Рекомендуется равномерно распределять груз по дну ящиков для оптимальной загрузки шариковых направляющих.

### Внимание:

5. При эксплуатации тумб (ящиков) WS-0/1/6 выдвигать СТРОГО по одному, так как выдвижение одновременно двух и более загруженных ящиков может привести к их опрокидыванию.
6. Не допускается собирать ящики WS-0 в колонку и подвешивать их к столешнице верстака, так как под нагрузкой может произойти отрыв ящика от столешницы

### Примечания

7. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.